





道路附属物の点検
門型定期点検(5年に1回) その他の定期点検(詳細・中間点検 5年に1回交互に実施)

高所作業車での点検	高所作業車での点検	規制を最小限に棒カメラ点検
		
タブレット操作で画像診断	超音波による板厚調査	ボルトテスターによる診断
		
支柱路面境界部診断 キズミー1	キズミー1(調査時モニター)	キズミー1(点検機材)
		

道路橋梁・大型カルバート・トンネルの点検
定期点検(5年に1回)

高所作業車40m級での点検	橋梁点検車BT400での点検	橋梁点検車BT200での点検
		
大型橋梁点検車(歩廊)での点検	組立フロート(浮棧橋)での点検	脚立での地上点検
		
大型カルバートの点検	トンネルの点検	UAVでの静止画・動画撮影点検
		

「点検業務実績」 令和7年度 附属物点検 4,634基 非破壊 243基 橋梁点検 280橋 大型カルバート 6基

点検業務 実績一覧

年度	道路附属物 (基)	非破壊調査 (基)	橋 梁 (橋)	横断歩道橋 (橋)	大型カルバート (基)	トンネル (箇所)	港湾施設 (箇所)	水管橋 (箇所)
H27	—	125	—	—	—	—	—	—
H28	301	211	—	—	—	—	—	—
H29	391	—	—	—	8	—	—	—
H30	691	16	147	—	2	—	—	—
R1	1,964	33	165	—	3	—	—	—
R2	3,010	67	187	—	6	—	—	—
R3	2,006	88	127	—	—	2	26	—
R4	2,852	270	240	—	—	3	—	—
R5	2,180	283	260	—	—	—	—	66
R6	2,995	222	224	4	—	1	—	—
R7	4,634	243	280	—	6	—	—	—
合計	21,024	1,558	1,630	4	25	6	26	66

株式会社ユニコン